


## WELDING GLOVES GANTS DE SOUDURE



These cuff-style welding gloves are made with **cowsplit leather**. They are **highly resistant to heat, abrasion, and punctures** and provide impressive durability. They offer enhanced heat resistance. Enjoy optimal comfort during your welding activities thanks to the **cotton fleece lining**.

Ces gants de soudure de style manchette sont fabriqués avec du **cuir de vache fendu**. Ils sont très **résistants à la chaleur, à l'abrasion et aux perforations**, et présentent une durabilité impressionnante. Ils offrent aussi une meilleure résistance à la chaleur. Profitez d'un confort idéal lors de vos activités de soudure grâce à la **doublure en coton molletonné**.



- 1 Cowsplit leather  
Cuir de vache fendu
- 2 14 in (36 cm) gauntlet cuff style  
Style manchette de 14 po (36 cm)
- 3 Cotton fleece lining  
Doublure en coton molletonné

PRODUCT # DE PRODUIT

060W5F

SIZES | GRANDEUR

L | G

PACKAGING | EMBALLAGE

UNTAGGED | SANS ÉTIQUETTE

## WELDING GLOVES GANTS DE SOUDURE

### CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- Surface wash** with slightly dampened and soft cloth or brush.  
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
  - Hang to dry** in a cool, well-ventilated area.
  - Dry completely** before storing to prevent mold growth.
  - Store gloves in a dry place away from sunlight.**
- Do not machine wash.
  - Do not immerse in water.
  - Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
  - Do not tumble dry or iron.
  - Do not wring.
  - Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- Laver en surface** avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.  
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
  - Suspendre pour sécher** dans un endroit bien aéré et frais.
  - Sécher complètement** avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
  - Entreposer** les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas laver à la machine.
  - Ne pas immerger dans l'eau.
  - Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
  - Ne pas sécher à la machine ou repasser.
  - Ne pas tordre.
  - Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




### PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.  
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

### LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.  
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS   TP	S   P	M   M	L   G	XL   TG	2XL   2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+