

## WELDING GLOVES GANTS DE SOUDURE



Made with **cowsplit leather**, these **welding gloves** offer you impressive durability and enhanced resistance to abrasion. They are designed to protect you against heat and allow you to work safely thanks to their design with **aramid threading**. Enjoy optimal comfort thanks to the **foam and fleece** lining, whatever your jobs are.

Faits avec du **cuir de vache fendu**, ces **gants de soudure** vous offrent une durabilité impressionnante et une résistance accrue à l'abrasion. Ils sont conçus pour vous protéger contre la chaleur et vous permettre de travailler sécuritairement grâce à leur conception avec **filetage d'aramide**. Profitez d'un confort idéal grâce à la **doublure en tissu polaire et mousse**, quels que soient vos travaux.



- 1** Cowsplit leather palm and back  
Paumes et dos en cuir de vache fendu
- 2** Foam and fleece lining  
Doublure en tissu polaire et mousse
- 3** 4 in (10 cm) stiff cowsplit leather cuff  
Manchettes rigides en cuir fendu de 4 po (10 cm)
- 4** Sewn with aramid thread  
Cousu à l'aide d'un fil d'aramide

PRODUCT # DE PRODUIT

763951

SIZES | GRANDEUR

LXL | GTG

PACKAGING | EMBALLAGE

TAGGED | ÉTIQUETÉ

## WELDING GLOVES GANTS DE SOUDURE

### CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- Gloves can be washed several times. However, remain vigilant in monitoring their condition. Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause.
- Take off excess water with a clean towel.
  - Surface wash with slightly dampened and soft cloth or brush.  
If the stains remain, you can use a glycerin-based soap.
  - Hang to dry in a cool, well-ventilated area.
  - Dry completely before storing to prevent mold growth.
  - Store gloves in a dry place away from sunlight.
- Do not machine wash.
  - Do not immerse in water.
  - Do not use detergents, bleaches or abrasive soaps.
  - Do not tumble dry, iron or leave on the radiator.
  - Do not wring.
  - Do not put in contact with chemicals such as acetone or solvent.
- Les gants peuvent être lavés plusieurs fois. Par contre, demeurer vigilant en surveillant leur état. Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer.
- Éponger le surplus d'eau avec une serviette propre.
  - Laver en surface avec un chiffon doux ou une brosse souple légèrement humide.  
Si les tâches persistent, vous pouvez utiliser un savon à base de glycérine.
  - Suspendre pour sécher dans un endroit bien aéré et frais.
  - Sécher complètement avant de les ranger pour éviter la formation de moisissure.
  - Entreposer les gants dans un endroit sec à l'abri du soleil.
- Ne pas laver à la machine.
  - Ne pas immerger dans l'eau.
  - Ne pas utiliser de détergent, d'agent blanchissant et de savons abrasifs.
  - Ne pas sécher à la machine, repasser ou laisser sur le radiateur.
  - Ne pas tordre.
  - Ne pas mettre en contact avec des substances chimiques comme l'acétone ou du dissolvant.




### PALM CIRCUMFERENCE MEASUREMENT MESURE DE LA CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

Wrap a measuring tape around the widest part of the hand.  
Enroulez un ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la main.

### LENGTH MEASUREMENT MESURE DE LA LONGUEUR

Measure from the top of the middle finger to the wrist crease.  
Mesurez à partir du sommet du majeur jusqu'au pli du poignet.



		XS   TP	S   P	M   M	L   G	XL   TG	2XL   2TG
CIRCUMFERENCE CIRCONFÉRENCE/	MAN (in)	6.49-7.04	7.08-7.63	7.67-8.62	8.66-9.80	9.84-10.98	11.02
	WOMEN (in)	6.29-6.65	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26
	HOMME (mm)	165-179	180-194	195-219	220-249	250-279	280+
	FEMME (mm)	160-169	170-179	180-189	190-199	200-209	210+
LENGTH LONGUEUR	MAN (in)	6.69-7.04	7.08-7.44	7.48-7.83	7.87-8.22	8.26-8.62	8.66
	WOMEN (in)	5.90-6.45	6.49-6.85	6.88-7.24	7.28-7.63	7.67-8.03	8.06
	HOMME (mm)	170-179	180-189	190-199	200-209	210-219	220+
	FEMME (mm)	150-164	165-174	175-184	185-194	195-204	205+